報告書番号 18 - E - 96992 - 0
（部数-No. 2 - 1 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第21号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市甲田西2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2018年08月23日

2018年08月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年08月09日
採取場所： Ｆ１

採取時刻：
採 取 者： 1.当 社(　　)
2.客 先　3.持 込　4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針　第2部第5章
	－以下余白－					

備 考　採取時間：9：35～9：37
当日の天候：曇
前日の天候：曇
気温：30.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 - E -96993 -0
（部数-No. 2-1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府第29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第24号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2018年08月23日

2018年08月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年08月09日
採取場所： Ｆ２

採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100ml.	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：41～9：43
当日の天候：曇
前日の天候：曇
気温：31.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 - E - 96994 - 0
（部数-No. 2 - 1 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市新堂2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年08月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年08月23日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年08月09日
採取場所： Ｆ３
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社(　　)
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分析結果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：44～9：46
当日の天候：曇
前日の天候：曇
気温：31.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －96995 －0
（部数-No. 2－1 ）

分析結果報告書

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　　御中

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

2018年08月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年08月23日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年08月09日
採取場所： F 4
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（　　）
2.客 先　3.持 込　4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考　採取時間：9：47～9：49
当日の天候：曇
前日の天候：曇
気温：31.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －96996 －0
（部数-No. 2－1 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 登録第18号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年08月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日 2018年08月23日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年08月09日
採取場所： Ｆ５
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：38～9：40
当日の天候：曇
前日の天候：曇
気温：31.0℃
水温：40.0℃